Deutsche Slot Classic Wagenpass

Version 10/2007



		Deutscher Slot Classic Cup	
Fahrer: Falk Reichbott			3 CO
Club: SRC Dresden			
Fahrzeugtyp: historisches Vorbild / Startnr.: Chassis: Bausatz:			Chaparral 2C
			#66 Jim Hall
			-
			Striker 5513 D
			ARII
Concours Bewertung		GT- und Tourenwagen	Sportwagen, Prototypen & Can-Am
1. Lackierung und Decals	max. 4 P.		
In keiner Form von einem Modelbauer lackiert, keine Decals	0,0 P		
Matte Lackierung mit groben Mängeln, Läufern, Tauch oder Pinsellackierung.	1,0 P.		
Leicht matte Lackierung, kleinere Läufer, viele Staubein-schlüsse,	200	_	
Fehler bei Decals keine zeitgemäße Lackierung.	2,0 P.	_	
Ordentliche, glänzende Lackierung mit kleineren Mängeln im Bereich der Decals oder zugelaufenden Trennlinien, , leichtere Staubeinschlüsse, leichte Orangenhaut.	3,0 P.	Punkte:	Punkte:
Perfekte Lackierung, fehlerfrei aufgetragene Decals, minimale Staubeinschlüsse (max 3)	4,0 P.		4
2. Fahrer und Cockpit	max. 6 P.		
Gemalte oder Gurte aus Decals	0,5 P.		1.5
Komplett echte Gurte, mit fotogeätzten Schnallen Fahrerkopf	1,5 P. 1,0 P.		1,5
Fahrer, Bemalung des Anzugs, Position des Fahrers im Auto / am Lenkrad (Lexanfahrer max. 0,5 P.)	1,5 P.		1,5 Summe:
Überrollbügel, Farbgebung der Interieurs	1,5 P.		1,5
Feuerlöscher, Innenspiegel, Schaltknüppel	1,0 P.		0,73
Detailliertes Armaturenbrett mit Decals & Schaltern	2,0 P.		2,0
3. Reifen und Felgen	max. 3 P.		1
Reifenbeschriftung vorne & hinten	1,0 P.	Summe:	1 Summe:
Felgeneinsatz, Bemalung und Sitz Felgendetails (Schrauben, Ventile, Wuchtgewicht)	1,0 P. 1,0 P.	Summe:	Summe.
vorbildnahe/zum Modell passende Reifengröße v & h	1,0 P.		$\frac{1}{3}$
Blue oder Gold Streak	1,0 P.		
4. Details	max. 4 P.		
Spiegel, Auspuffrohre, Tankdeckel	1,5 P.		1,0
Scheibenwischer	1,0 P.		
Haubenverschlüsse gemalt oder als Decal	0,5 P.		1.0
Haubenverschlüsse fotogeätzt/Weißmetall/Gummi	1,0 P.		1,0
Gimmicks (Flaps, Verbreiterung aus Alu o.ä.)	1,0 P. 1,0 P.	Summe:	0,5 Summe:
Karosserie Nieten (auch gemalt) Startnummernbeleuchtung	0,5 P.		3,5
detailliertes Motorimitat mit Verkabelung	1,5 P.		1,0
5. Gesamteindruck	max. 4 P.		
Weder Mühe noch Sorgfalt beim Zusammenbau erkennbar	0,0 P	-	
gröbere Fehler beim Bau, nicht alle Teile komplett, Lexanfahrereinsatz	1,0 P.		
Karosserie steht nicht sauber auf dem Chassis. Unharmonisches Gesamtbild, Zu kleine Räder	2,0 P		Punkte:
kleinere Fehler beim Bau, Klebespuren, komplettes Interieur, schönes Modell	3,0 P.	Punkte:	4
alles passt, kompl. Interieur, Felgen, Reifen, Lackierung, Auto sieht aus wie echt, tolles Modell	4,0 P.		
Gesamt	punkte:		20

Stand: 21.06.2008 Bewertung: St. Böhme Seite 1/1