

[Foto]

[Foto]

Fahrer: Falk Reichelt

Club: SRK Limbach

Fahrzeugtyp :

historisches Vorbild / Startnr. :

Chassis :

Bausatz :

P 917K
Zitro #58
Werk DSC L
Werk

Concours Bewertung

GT- und Tourenwagen

Sportwagen, Proto-
typen & Can-Am

Concours Bewertung		GT- und Tourenwagen	Sportwagen, Proto- typen & Can-Am
1. Lackierung und Decals	max. 4 P.		
In keiner Form von einem Modelbauer lackiert, keine Decals	0,0 P		
Matte Lackierung mit groben Mängeln, Läufern, Tauch oder Pinsellackierung.	1,0 P.		
Leicht matte Lackierung, kleinere Läufer, viele Staubeinschlüsse, Fehler bei Decals keine zeitgemäße Lackierung.	2,0 P.		
Ordentliche, glänzende Lackierung mit kleineren Mängeln im Bereich der Decals oder zugelaufenen Trennlinien, , leichtere Staubeinschlüsse, leichte Orangenhaut.	3,0 P.	Punkte: 3	Punkte: 3,5
Perfekte Lackierung, fehlerfrei aufgetragene Decals, minimale Staubeinschlüsse (max 3)	4,0 P.		
2. Fahrer und Cockpit	max. 6 P.		
Gemalte oder Gurte aus Decals	0,5 P.		
Komplett echte Gurte, mit fotogeätzten Schnallen	1,5 P.		
Fahrerkopf	1,0 P.		
Fahrer, Bemalung des Anzugs, Position des Fahrers im Auto / am Lenkrad (Lexanfahrer max. 0,5 P.)	1,5 P.	Summe:	Summe: 6
Überrollbügel, Farbgebung der Interieurs	1,5 P.		
Feuerlöscher, Innenspiegel, Schaltknüppel	1,0 P.		
Detailliertes Armaturenbrett mit Decals & Schaltern	2,0 P.		
3. Reifen und Felgen	max. 3 P.		
Reifenbeschriftung vorne & hinten	1,0 P.		
Felgeneinsatz, Bemalung und Sitz	1,0 P.	Summe:	Summe: 3
Felgendetails (Schrauben, Ventile, Wuchtgewicht)	1,0 P.		
vorbildnah/zum Modell passende Reifengröße v & h	1,0 P.		
Blue oder Gold Streak	1,0 P.		
4. Details	max. 4 P.		
Spiegel, Auspuffrohre, Tankdeckel	1,5 P. ✓		
Scheibenwischer	1,0 P. ✓		
Haubenverschlüsse gemalt oder als Decal	0,5 P.		
Haubenverschlüsse fotogeätzt/Weißmetall/Gummi	1,0 P. ✓		
Gimmicks (Flaps, Verbreiterung aus Alu o.ä.)	1,0 P.	Summe:	Summe: 4
Karosserie Nieten (auch gemalt)	1,0 P.		
Startnummernbeleuchtung	0,5 P.		
detailliertes Motorimitat mit Verkabelung	1,5 P. ✓		
5. Gesamteindruck	max. 4 P.		
Weder Mühe noch Sorgfalt beim Zusammenbau erkennbar	0,0 P		
größere Fehler beim Bau, nicht alle Teile komplett, Lexanfahreinsatz	1,0 P.		
Karosserie steht nicht sauber auf dem Chassis.	2,0 P		
Unharmonisches Gesamtbild, Zu kleine Räder	3,0 P.	Punkte:	Punkte: 3,5
kleinere Fehler beim Bau, Klebespuren, komplettes Interieur, schönes Modell	3,0 P.		
alles passt, kompl. Interieur, Felgen, Reifen, Lackierung, Auto sieht aus wie echt, tolles Modell	4,0 P.		

Gesamtpunkte:

20

Stand: 25.02.11

Bewertung:

P.B.

Seite 1 / 1