

Fahrer:

Falk Raabold

Club:

SRC-Linsend

Fahrzeugtyp :

Liker Knobby

historisches Vorbild / Starter. :

Cambridge H30

Chassis :

Poslok BSC-K1

Bausatz :

Wohl

Concours Bewertung

GT- und Tourenwagen

Sportwagen, Proto-
typen & Can-Am

1. Lackierung und Decals

max. 4 P.

In keiner Form von einem Modelbauer lackiert, keine Decals
Matte Lackierung mit groben Mängeln, Läufeln, Tauch oder
Pinsellackierung.

0,0 P

Leicht matte Lackierung, kleinere Läufel, viele Staubein-schlüsse,
Fehler bei Decals keine zeitgemäße Lackierung.

1,0 P.

Ordentliche, glänzende Lackierung mit kleineren Mängeln im
Bereich der Decals oder zugelaufenen Trennlinien, leichtere
Staubeinschlüsse, leichte Orangenhaut.

2,0 P.

Perfekte Lackierung, fehlerfrei aufgetragene Decals, minimale
Staubeinschlüsse (max 3)

3,0 P.

2. Fahrer und Cockpit

max. 6 P.

Gemalte oder Gurte aus Decals

0,5 P.

Komplett echte Gurte, mit fotogezätzten Schmalen

1,5 P.

Fahrerkopf

1,0 P.

Fahrer, Bemalung des Anzugs, Position des Fahrers im Auto / am

Lenkrad (Lexanfahrer max. 0,5 P.)

1,5 P.

Überrollbügel, Farbgebung der Interieurs

1,5 P.

Feuerlöscher, Innenspiegel, Schaltknüppel

1,0 P.

Detailliertes Armaturenbrett mit Decals & Schaltern

2,0 P.

3. Reifen und Felgen

max. 3 P.

Reifenbeschriftung vorne & hinten

1,0 P.

Felgenersatz, Bemalung und Sitz

1,0 P.

Felgendetails (Schrauben, Ventile, Wuchtgewicht)

1,0 P.

vorbildnahe/zum Modell passende Reifengröße v & h

1,0 P.

Blau oder Gold Streak

1,0 P.

4. Details

max. 4 P.

Spiegel, Auspuffrohre, Tankdeckel

1,5 P.

Scheibenwischer

1,0 P.

Haubenverschlüsse gemalt oder als Decal

0,5 P.

Haubenverschlüsse fotogezätzt/Weißmetall/Gummi

1,0 P.

Gimmicks (Flaps, Verbreiterung aus Alu o.ä.)

1,0 P.

Karosserie Nietten (auch gemalt)

1,0 P.

Startnummernbeleuchtung

0,5 P.

detailliertes Motorimitat mit Verkabelung

1,5 P.

5. Gesamteindruck

max. 4 P.

Weder Mühe noch Sorgfalt beim Zusammenbau erkennbar

0,0 P

größere Fehler beim Bau,

1,0 P.

nicht alle Teile komplett, Lexanfahreinsatz

2,0 P

Karosserie steht nicht sauber auf dem Chassis.

3,0 P.

Unharmonisches Gesamtbild, Zu kleine Räder

4,0 P.

kleinere Fehler beim Bau, Klebespuren,

komplettes Interieur, schönes Modell

4,0 P.

alles passt, kompl. Interieur, Felgen, Reifen, Lackierung.

4,0 P.

Auto sieht aus wie echt, tolles Modell

Gesamtpunkte: 20